



LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, tel. +421903494618

Hlavný technik LAA SR Slavomír BADÁR,

Tel. 0903 513 253, e – mail : hlavny_technik@laa.sk

Všetkým členom LAA SR

Vec: Usmernenie HT 01/2024 zo dňa 24.6.2024

Vážené pilotky a piloti,

dovolím si Vás informovať o *mimoriadnom bezpečnostnom upozornení* Fy. ADVANCE.

Kontrola rukoväti záložného padáku u postroja ADVANCE PROGRESS 3 a EASINESS 2

Dôvod tohto oznámenia je incident, keď sa oddelil žltý plastový drôt od rukoväti záložného padáku.

Upozornenie sa týka postrojov vyrobených do júla 2018 so sériovými číslami nižšími ako 1147390 u postroja ADVANCE PROGRESS 3 a ADVANCE EASINESS 2 nižšími ako 1147140. ADVANCE žiada o ich dôslednú povinnú kontrolu/test pred ďalším letom.

<https://www.advance.swiss/en/services/security/safety-notice-easiness-2-progress-3>

V prípade že rukoväť testom neprejde, musí byť vymenená! Objednať ju môžete zdarma s uvedením výrobného čísla na <https://my.advance.swiss/en/serial-recall> alebo u dealera.

Výrobné číslo postroja nájdete na zadnej strane loga vedľa ucha na hornej strane batohu.

v Prílohe zasielam manuál ako vykonať test - kontrolu.

S pozdravom

Slavomír BADÁR
Hlavný technik LAA SR